

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	عسيري
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	ظهران الجنوب - امتداد الحصن
استخدام الموقع	سكني
رقم القطعة	٣١
رقم المخطط	١٢ / ج / ١٤.٦ / ٣٣
رقم الصك	٢٧٣٦.٣٠٠٠٤٣٦
تاريخ الصك	

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٥	٢٥,٠٠	مطابق	ممر مشاة	ممر مشاة عرض بين ٢٠م غربا و ٢٠م شرقا
جنوب	٢٥	٢٥,٠٠	مطابق	شارع عرض ١٢ م	شارع عرض ١٢م
شرق	٢٠	٢٠,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٢٩	قطعة رقم ٢٩
غرب	٢٠	٢٠,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٣٣	قطعة رقم ٣٣
المساحة	٢٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	1954169.768	340812.363			
2	1954189.110	340828.202			
3	1954176.439	340843.675			
4	1954157.097	340827.836			

إقرار جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب و أنتضخ الآتي:


- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع و إرفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الرخص الانشائية) ☐ لا
- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- مشمطات الموقع كالتالي: ☐ مبنى سكني
- هل يوجد منفعة مشتركة ☐ نعم ☒ لا
- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

صور من الطبيعة توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

يوجد سور خارج حد الصك
يوجد اختلاف في رقم المخطط واسم الحي بين الصك والرخص الانشائية