




- الموقع المذكور جزء من الصك والصك يحتوي على عدد (٤) قطع بأرقام ٢١ + ١٢ + ١٥ + ٢


بند الملاحظة		الحال		تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة	الحال		تفصيلي بند الملاحظة
نعم	لا	نعم	لا				نعم	لا	
				هل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)	٨	هل الموقع ارض فضاء	✓		هل الموقع ارض فضاء
				هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	٩	هل يوجد غرفة كهرباء داخل/خارج الموقع	✓		هل يوجد غرفة كهرباء داخل/خارج الموقع
				هل يوجد اختلاف في رقم القلعة/ المخطط/البلك/ اسم الصي/ اسم المدينة/ الصك او النافذة عن المستكشف	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود المقار	✓		هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود المقار
				هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا -	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	✓		هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي
				هل يوجد شوارع متفرعة/ شطقات على الاصل في المخطط او المستكشف/الطريق او الطبيعه ولم يتم ذكره في الصك	١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع	✓		هل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع
				هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او النافذة عن المستكشف	✓		هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او النافذة عن المستكشف
				هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار		يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات	✓		يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		الحد
الطول/م	وصف الحد	
١٢,٥٥	قطعة رقم ٢٠	شمال
١٣,٠٤	املاك	جنوب
٢٤,٠٦	شارع عرض ٢٠ م	شرق
٦,٣٦ + ١٨,٩٧	املاك	غرب
٢م ٣٢٨,١٨		المساحة

بموجب الصك لكامل الموقوف		الحـد	وصف الحـد	الطـول/م
شمال	قطعة رقم ٢٠	٢٠		
جنوب	املاك	٢٠		
شرق	شارع عرض ٢٠ م	٢٠		
غرب	املاك	٢٠		
مساحه	٢٠٠٠ م ^٢ حسابيا			



رقم المعاملة		تاريخها / /	
موضوع الكروكي		كروكي ارشادي	
تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي			
اسم	سجل مدني		
اسم	سجل مدني		
بيانات المالكين			
بيانات المالك	مصدره	وزارة عدل	
بيانات الكروكي	المدينة	ابها	الحى ذرة
نظام البناء	رقم المخطط	٧٨ - ١٣٩٥ - ١ - أ	رقم القطعة ٢١
	اللوحة التنظيمية	الشارع	
	نظام البناء	النسبة	
الاستخدام تجارى			
المساحة	المساح / المهندس		
	مدير الادارة		
	☐ الرسام ☐ المساح ☐ مهندس التخطيط ☐ مهندس البلدية ☐ مدير تخطيط المدينة ☐ مدير الخدمات ☐ مدير عام التخطيط العمرانى ☐ رئيس البلدية		
	اسم المكتب		
	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية		
	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٨-٠١-٠٩ احمد عمر صديق هاتف ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩ اسم المسئول حسين السمراني		
 شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية C.R.:4030450235		 شعار الشركة	
UTM-WGS84-ZONE 37 احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى			
شماليات	شماليات	شماليات	شماليات
١	٩	235812.4366	2014513.9945
٢	١٠	235824.7345	2014516.4852
٣	١١	235814.8641	2014495.1770
٤	١٢	235817.1122	2014489.2762
٥	١٣	235829.6289	2014492.9241
٦	١٤		
٧	١٥		
٨	١٦		



— حد الصك

— حد الطبعة

٢ + ١٥ + ١٢ + ٢١ قطع بأرقام (٤)

الملاحظات															
١	بند الملاحظة		الحال	٢	تفصيلي بند الملاحظة	٣	بند الملاحظة		الحال	٤	تفصيلي بند الملاحظة	٥			
	نعم	لا					نعم	لا							
١			✓	٨	هل الموقع ارض فضاء	٨	هل المسك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)	✓		١	هل تم الموقع على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	١			
٢			✓	٩	هل يوجد غرفة كمرية داخل/خارج الموقع	٩	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط /البلاط / اسم الحي /اسم المدينة للمسك او الافادة عن المستكشف	✓		٢	هل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال المسك عن الطبيعه	٢			
٣			✓	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/ماء/غاز اخرى داخل او خارج حدود المقار	١٠	هل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال المسك عن الطبيعه	✓		٣	هل يوجد شوارع متفرعة /شططات على الاصل في المخطط او المستكشف المحيطة او الطبيقة ولم يتم ذكره في المسك	٣			
٤			✓	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	١١	هل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال المسك عن الطبيعه	✓		٤	هل يوجد شوارع متفرعة /شططات على الاصل في المخطط او المستكشف المحيطة او الطبيقة ولم يتم ذكره في المسك	٤			
٥			✓	١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع	١٢	هل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال المسك عن الطبيعه	✓		٥	هل يوجد شوارع متفرعة /شططات على الاصل في المخطط او المستكشف المحيطة او الطبيقة ولم يتم ذكره في المسك	٥			
٦			✓	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للمسك او الافادة عن المستكشف	١٣	هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓		٦	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار	٦			
يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات															

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ١٦	١٩
جنوب	قطعة رقم ١٤	١٨,٦٩
شرق	قطعة رقم ٢	١٩,٨٦
غرب	شارع عرض ٢٠ م	١٩,٨٢
المساحة	٢م ٣٧٣,٧٨	

بموجب الصك لكامل الموق	
الحد	وصف الحد
شمال	قطعة رقم ١٦
جنوب	قطعة رقم ١٤
شرق	قطعة رقم ٢
غرب	شارع عرض ٢٠ م
مساحه	٣٩٠ م ^٢ حسابيا




رقم المعاملة		تاريخها / /	
بيانات الكروكي		كروكي ارشادي	
بيانات المالكين		اسم اسم	
بيانات السجلات		سجل مدني سجل مدني	
بيانات السجلات		وزارة عدل مصدره	
بيانات المدينة		المدينة	
بيانات الكروكي		رقم المخطط اللوحه التنظيمية	
نظام البناء		نظام البناء الاستخدام	
		تجاري	
المساحة		المساح / المهندس مدير الادارة	
تخطيط المدينة / البلدية الفرعية		☐ الرسام ☐ المساح ☐ مهندس التخطيط ☐ مهندس البلدية ☐ مدير تخطيط المدينة ☐ مدير الخدمات ☐ مدير عام التخطيط العمراني ☐ رئيس البلدية	
بيانات المكتب الهندسي		اسم المكتب المهندس المساح هاتف اسم المسئول	
		شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية تاريخ الرفع المساحي ١٤٤٨-٠١-٠٩ احمد عمر صديق ٥٣٤٩٧٧٧٥٩ حسين السمراي	
الختم		شعار الشركة	
UTM-WGS84-ZONE 37		احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمي	
شماليات	شرقيات	شماليات	شرقيات
	٩	2014614.1848	235825.4404
	١٠	2014618.4745	235843.6278
	١١	2014633.4774	235820.9149
	١٢	2014637.8809	235839.3954
	١٣		
	١٤		
	١٥		
	١٦		

مصور جوى



صور من الطبيعة



- الموقع المذكور جزء من الصك والصك يحتوى على عدد (٤) قطع بأرقام ٢١ + ١٢ + ١٥ + ٢
- لم يتم رسم الصك بسبب ذكر الماطوال بشكل خطأ وكذلك لم يتم ذكر المساحة بسبب نقص اطوال الماضلاع

حد الطبيعة

الملاحظات		الحالة		بند الملاحظة		تفصيلى بند الملاحظة	
م	بند الملاحظة	الحالة	تفصيلى بند الملاحظة	م	بند الملاحظة	الحالة	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى (اطوال ومساحة)	✓	تم	٨	هل الموقع ارض فضاء	✓	مبنى قائم
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓	تم	٩	هل يوجد غرفة كمرى داخل/خارج الموقع	✓	مبنى قائم
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط/البلاك/ اسم المبنى/اسم المدينة للصك او الافادة من المستكشف	✓	تم	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربيا/اتصال/اخرى داخل او خارج حدود المقار	✓	مبنى قائم
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن المخططه / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا	✓	تم	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	✓	مبنى قائم
٥	هل يوجد شوارع مستقلة/شطقات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك	✓	تم	١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع	✓	مبنى قائم
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓	تم	١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة	✓	مبنى قائم
٧	هل تم ذكر المراجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام المقار	✓	تم				

بموجب الصك لكامل الموقع		بموجب الطبيعة لكامل الموقع	
الحد	وصف الحد	الحد	وصف الحد
شمال	قطعة رقم ١٣	شمال	قطعة رقم ١٣
جنوب	شارع عرض ١٢ م	جنوب	شارع عرض ١٢ م
شرق	قطعة رقم ٥	شرق	قطعة رقم ٥
غرب	شارع عرض ٢٠ م	غرب	شارع عرض ٢٠ م
المساحة	٢٠	المساحة	٢٠

رقم المعاملة		تاريخها / /	
موضوع الكروكي		كروكي ارشادى	
تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمى			
اسم	سجل مدنى		
اسم	سجل مدنى		
بيانات المالكين	وزارة عدل مصدره		
بيانات المالكين	المدينة		
بيانات المالكين	رقم المخطط		
بيانات المالكين	اللوحة التنظيمية		
بيانات المالكين	نظام البناء		
بيانات المالكين	الاستخدام		
بيانات المالكين	تجارى		
المساحة	المساح / المهندس		
المساحة	مدير الادارة		
تخطيط المدينة / البلدية القرى	☐ الرسام ☐ المساح ☐ مهندس التخطيط ☐ مهندس البلدية ☐ مدير تخطيط المدينة ☐ مدير الخدمات ☐ مدير عام التخطيط العمرانى ☐ رئيس البلدية		
بيانات المكتب الهندسى	اسم المكتب		شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية
بيانات المكتب الهندسى	المهندس المساح	احمد عمر صديق	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٨-٠١-٠٩
بيانات المكتب الهندسى	هاتف	٥٣٤٩٧٧٧٥٩	
بيانات المكتب الهندسى	اسم المسئول	حسين السمرانى	
شعار الشركة		الختم	
احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37			
الحد	شماليات	شرقيات	الحد
١	2014574.4948	235831.8926	٩
٢	2014579.0250	235850.1399	١٠
٣	2014559.5410	235854.6536	١١
٤	2014556.2219	235840.2037	١٢
٥	2014558.9097	235835.9315	١٣
٦			١٤
٧			١٥
٨			١٦

الشمال



رقم المعاملة		تاريخها / /	
موضوع الكروكي		كروكي ارشادي	
تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي			
اسم	سجل مدني		
اسم	سجل مدني		
بيانات المالكين			
بيانات الشركة	مصدره	وزارة عدل	
بيانات الكروكي	المدينة	ابها	الحى ذرة
	رقم المخطط	٧٨ - ١٣٩٥ - ١ - ١	رقم القطعة ٢
	اللوحة التنظيمية	الشارع	
	نظام البناء	النسبة	
نظام البناء	الاستخدام سكني		
المساحة	المساح / المهندس		
	مدير الادارة		
تخطيط المدينة / البلدية / الفرعية	☐ الرسام		
	☐ المساح		
	☐ مهندس التخطيط		
	☐ مهندس البلدية		
	☐ مدير تخطيط المدينة		
	☐ مدير الخدمات		
	☐ مدير عام التخطيط العمراني		
بيانات المكتب الهندسي	☐ رئيس البلدية		
	اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
	المهندس المساح	احمد عمر صديق	تاريخ الرفع النهائي ١٤٤٨-٠١-٠٩
	هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	
اسم المسؤول	حسين السمراني		
شعار الشركة			
UTM-WGS84-ZONE 37			
احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمي			
نقطة	شماليات	شرقيات	الارتفاع
١	2014618.3375	235843.6446	٩
٢	2014622.4187	235862.2011	١٠
٣	2014641.7252	235856.9800	١١
٤	2014637.8809	235839.3954	١٢
٥			١٣
٦			١٤
٧			١٥
٨			١٦



٧	شعار الشركة		الختم
	UTM-WGS84-ZONE 37		احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى
	شماليات	شرقيات	الارتفاع
١		235843.6446	2014618.3375
٢		235862.2011	2014622.4187
٣		235856.9800	2014641.7252
٤		235839.3954	2014637.8809
٥			
٦			
٧			
٨			



قطعة رقم ١

سريع عرض ١٢ م

قطعة رقم 10

قطعة رقم ٣

حد الصك
حد الطبيعة

- الموقع المذكور جزء من الصك والصك يحتوي على عدد (٤) قطع بأرقام ٢١ + ١٢ + ١٥ + ٢

بند الملاحظة		الحال		تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة	الحال		تفصيلي بند الملاحظة
نعم	لا	نعم	لا				نعم	لا	
✓		✓		هل الصك مطابق للرفع (المساحي) (اطوال ومساحة)	٨	هل الموقع ارض فضاء	✓		هل الموقع ارض فضاء
✓		✓		هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	٩	هل يوجد غرفة كمبراً داخل/خارج الموقع	✓		هل يوجد غرفة كمبراً داخل/خارج الموقع
✓		✓		هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/البلك/ اسم الحي/ اسم المدينة للصك او الاستفادة عن المكتشف	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/ اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود المقار	✓		هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/ اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود المقار
✓		✓		هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعة / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا -	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	✓		هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي
✓		✓		هل يوجد شوارع متعرجة/شطقات على الاصل في المخطط او المكتشف/المعرف او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك	١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية محيط المبني القائم بالموقع	✓		هل يوجد أسوار داخلية وخارجية محيط المبني القائم بالموقع
✓		✓		هل يوجد تناخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الاستفادة عن المكتشف	✓		هل يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة
✓		✓		هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار		يحتمل المكتب المسؤولة عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات			

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ١	١٨
جنوب	قطعة رقم ٣	١٩
شرق	شارع عرض ١٢ م	٢٠
غرب	قطعة رقم ١٥	٢٠
لمساحه	٢٣٦٩,٧٨ م	

بموجب الصك لكامل الموقع	
الحد	وصف الحد
الطـول/م	
١٨	قطعة رقم ١
١٩	قطعة رقم ٣
٢٠	شارع عرض ١٢ م
٢٠	قطعة رقم ١٥ م
٢٣٦٩,٧٨ م حسابيا	